

# 過酷事故計算コードによる解析に基づく炉心状態の推定

## 解析結果に基づく推定

➤ PCV底部に落下した燃料デブリの重量割合

まだ得られていない情報(例)

➤ 現在の事故解析には不確定性があるため、デブリの詳しい位置、硬度および拵がりはまだ解析されていない。

当初の炉内 $UO_2$ の重量


1号機	77t
2号機	107t
3号機	107t

RPVに残存する $UO_2$ の重量割合

	TEPCO	JAEA
1号機	0%	0%
2号機	43%	30%
3号機	37%	36%

RPVから落下した $UO_2$ の重量割合

	TEPCO	JAEA
Unit 1	100%	100%
Unit 2	57%	70%
Unit 3	63%	64%



東京電力による評価：  
MAAP (2011年5月)  
JAEAによる評価：  
MELCOR